


Трещины на крышке
требуются сварка
аргоном



Крышка

Сопло на конусе
Требуются сварка аргоном

Инж. Инженерова 822-7-05-01

Взучен инженер ОПП Масан А. В. [Signature]