

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПТЭЦ-2
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Ягодин В. П.
« 16 » _____ 2020 г.

АКТ
дефектации ультразвуковых приборов от «17» июня 2020 г.

Комиссия в составе: председатель – Мосиенко Е.Н.- начальника ЦТАИ

Члены: Лукьянов С.В. – Начальник ЛМиС;
Трушников А.В. – инженер КИП и А ЦТАИ.

Составили настоящий акт в том, что:

В ходе проведения технического обслуживания приборов для неразрушающего контроля было выявлено – неисправность ультразвукового дефектоскопа УД2-70 выпущенных 19.12.2004 года согласно паспортных данных и неисправность ультразвукового толщиномера УТ-111 зав.№0206 выпущенных 01.10.2013 года согласно паспортных данных. В лаборатории ЦТАИ была произведена дополнительная проверка, по результатам проверки выявлены следующие дефекты:

1. УД2-70 заводской номер №1172:
 - а) не отображаются данные на мониторе – неисправность подсветка ЖК экрана;
 - б) прибор включается только от сети – неисправна встроенная аккумуляторная батарея;
2. УТ-111 заводской номер 0206:
 - а) электронный блок прибора не включается как от сети так и от аккумуляторной батареи, замена аккумуляторной батареи не дает положительного результата – неисправен блок управления питанием;

Ремонт приборов в наших условиях не возможен в виду отсутствия комплектующих и возможности выявления дополнительных дефектов, так же согласно инструкции по эксплуатации приборы необходимо передать предприятию-изготовителю для проведения ремонта и проверки(калибровки).

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Мосиенко Е.Н.

Лукьянов С.В.

Трушников А.В.